SOTEC

ユーザーズガイド誤記訂正のお知らせ

付属「WD シリーズ ユーザーズガイド」において誤記がありました。 下記に記載している正しい内容と差し替えてお読みください。

P60 リカバリを実行する

- 誤
- △本機を再起動します。

「再起動」(→16ページ) しばらくすると画面にリカバリ・プログラムのメニュー画面が 表示されます。

- 7 F8 キーを押し続けます。 [Windows 拡張オプションメニュー] 画面が表示されます。
- 6 本機を再起動します。
 - SOTEC ロゴが入った画面が表示されたら、F8 キーを押し続けます。
 [Windows 拡張オプションメニュー] 画面が表示されます。